

1.1. MAŁA ARCHITEKTURA

Znajdujące się na terenie parku elementy zabytkowej małej architektury znajdują się z złym stanem technicznym, jednak ich forma jest czytelna i możliwe jest przywrócenie ich pierwotnej formy.

1.1.1. BRAMA DO PARKU

Murowana brama o formie neogotyckiej znajduje się na głównej alei parkowej, na osi wschód-zachód i symbolicznie oddziela teren romantycznego parku angielskiego o charakterze leśnym od parku bardziej uporządkowanego najbliższego otoczenia zabudowań podworskich. Wybudowana prawdopodobnie w połowie XIX wieku brama składa się z dwóch ośmiobocznych słupów z cegły ceramicznej pełnej z cokołem i zwieńczeniem w formie neogotyckiej wieżyczki z dekoracją wykonaną z zaprawy cementowo-wapiennej. Słupy na profilowanych cokołach dekorowane odwróconym ostrołukowym fryzmem arkadkowym, na zwieńczeniu analogiczny detal oraz blankowanie. Na bokach pozostałości kutych zawiasów, mocowania ogrodzenia (?). Detal jest w wielu miejscach zniszczony, pokruszony i porośnięty przez glony. Obiekt wymaga remontu i zabezpieczenia oraz odstonięcia i odpowiedniej ekspozycji w przestrzeni parku.



Ryc. 1: jeden z filarów neogotyckiej bramy parkowej (stan 2013)



Ryc. 2: stan zachowania neogotyckiego detalu bramy, 2013

1.1.2. BELWEDER – TARAS WIDOKOWY

Wybudowany ok. 1833 na zlecenie Józefa Błotnickiego, zlokalizowany po zachodniej stronie stawu parkowego taras służyć miał ekspozycji widokowej budynku dworu oraz zorganizowaniu atrakcyjnego miejsca spotkań, przystanku podczas spaceru nad stawem. Mimo swojego nienajlepszego stanu technicznego belweder wciąż pełni swoją funkcję. Półokrągły belweder wykonany jest z betonu zbrojonego na kamiennej podbudowie z głazów

granitowych łączonych zaprawą. Ażurowa balustrada na niewielkim cokole rozpięta jest pomiędzy słupkami na planie zbliżonym do kwadratu. Prześwity balustrady z łukami ostrymi o formie historyzującej, romantycznej (łuk mauretański?), całość jest mocno zniszczona, detale są znacznie uszkodzone, materiał uległ też zawilgoceniu i jest w wielu miejscach zabrudzony i porośnięty przez glony. Rozwiązania wymaga również nawierzchnia tarasu.



Ryc. 3: stan zachowania elementów tarasu widokowego, 2013